

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Kancelaria Likwidacji Szkód
35-010 Rzeszów
Sokoła 4




TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

T U W

Nr ref. 00120200122113230428661

Rzeszów, dnia 22/01/2020



STAROSTWO POWIATOWE W
GORZOWIE WLKP
Pankiewicza 5
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Nr szkody: PAUC/00113/2020
Nr polisy: 1432572840
Data szkody: 08-01-2020 godz. 06:50
Przedmiot szkody: SKODA; OCTAVIA; FG67776
Sprawę opracowuje: Damian Kuźniewski, e-mail: sls@tuw.pl

Szanowni Państwo,

Nawiązując do roszczeń zgłoszonych w związku ze szkodą w pojeździe informujemy, że obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż oszacowany koszt naprawy pojazdu wynosi 33 251,90 złotych i przewyższa 70% wartości rynkowej pojazdu, co oznacza, że szkoda zostanie rozliczona jako całkowita. Odszkodowanie w takim przypadku stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym:

Wartość pojazdu przed wypadkiem:	15 600,00 zł
Minus wartość pojazdu po wypadku:	- 1 700,00 zł
Wysokość szkody w pojeździe:	13 900,00 zł

W celu określenia wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym Towarzystwo skierowało pojazd na platformę internetową, gdzie podmioty specjalizujące się obrotem uszkodzonymi pojazdami składają oferty zakupu. Czynność ta zapewnia pełną anonimowość pojazdu oraz jego właściciela i gwarantuje ochronę danych osobowych w zakresie przewidzianym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych). Wskazana powyżej wartość pozostałości została ustalona na podstawie najwyższej oferty.

W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży pojazdu za kwotę wynikającą z powyższej oferty należy skontaktować się z Firmą **AUTOonline Sp. z o.o.** Tel. **22 53 53 142**, info@autoonline.pl, powołując się na nr obiektu **043211**.

Oferta jest ważna do dnia: 12.02.2020. Skorzystanie z przedmiotowej oferty gwarantuje pełne bezpieczeństwo, ponieważ uczestnicy aukcji są wiarygodnymi podmiotami współpracującymi na podstawie stałej umowy z administratorem platformy internetowej Autoonline Sp. z oo. Przebieg

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Kancelaria Likwidacji Szkód
35-010 Rzeszów
Sokoła 4



**TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH**
T U W

Nr ref. 00120200122113230428661

Rzeszów, dnia 22/01/2020

licytacji, jak i procedury odbioru pojazdu monitorowane są przez Autoonline oraz TUW "TUW".

Wyżej podana informacja o sposobie ustalenia szkody w pojeździe nie przesądza o odpowiedzialności Towarzystwa za przedmiotową szkodę, ani o wysokości odszkodowania.

Prosimy o przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres sls@tuw.pl podając w temacie wiadomości wyłącznie numer szkody **PAUC/00113/2020** (rozmiar pojedynczej wiadomości do 20 MB).

Z poważaniem,
Starszy Specjalista ds. Technicznej
Likwidacji Szkód

Marek Wąsowicz

Do wiadomości:

- "KLIM BROKERS" Sp. z o.o.

Załączniki:

- wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym
- kosztorys/kalkulacja TUW
- Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym/licytacja/pozostałości

Numer wyceny 145
Data wyceny 17.01.2020
Wycena na dzień 17.01.2020
Numer licencji / użytkownik 27989 / mgr inż. Bartosz Cich

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy PAUC/00113/2020
Data szkody 08.01.2020
Firma ubezpieczeniowa / numer polisy /

DANE POJAZDU - kod EC 0078235

Numer rejestracyjny / numer VIN FG67776 / TMBGE61Z292019912
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.01.2009 / 132
Rok produkcji 2008
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 283 441 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 206 400 / 77 041
Lakier ---
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka SKODA
Model Octavia II Kombi 08-13
Typ Octavia 2.0 TDI Elegance
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.12.2008 - 31.07.2010
Pojemność silnika (ccm) 1968
Moc kW / KM 103 / 140
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU**Sprzedaz**

Notowanie Eurotax (baza danych 2020.01)	PLN	21 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 050
Korekta na przebieg	PLN	-2 410
Korekta na rok produkcji	PLN	-1 210
Wartość wyposażenia standardowego niezamontowanego	PLN	-120
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	310
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-1 840

Wartość pojazdu (brutto) PLN 15 600

WYPOSAZENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4/5 zagłówki
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ACS - system pokolizyjny
- Airbag 6 sztuk
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 CRATERIS z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową + regulacja wysokości fotela pasażera
- Gniazdo 12V w bagażniku
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w drzwiach przednich
- Kieszenie w drzwiach tylnych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania - przód
- Listwy boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podłokietnik Jumbo Box z chłodzonym schowkiem
- Radio Skoda Auto Swing CD/MP3
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek na okulary
- Schowki w obudowie foteli przednich
- Siatka bagażowa pod półką w bagażniku
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sygnalizacja niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Szyby barwione
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Tylnie oparcie składane, dzielone
- Tylny podłokietnik ze schowkiem
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Uchwyty na butelki w drzwiach przednich
- Uchwyty na kubki z przodu
- Uchwyty na kwity parkingowe
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE Sprzedaż

• Felgi aluminiowe 16 CRATERIS z ogumieniem 205/55	PLN	-120
SUMA	PLN	-120

WYPOSAZENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Sprzedaż

• Lakier metalik	PLN	100
• Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami	PLN	210
SUMA	PLN	310

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ Sprzedaż

• Korekta z tytułu koniecznych napraw pojazdu (-10%)	PLN	-1 840
SUMA	PLN	-1 840

DEFINICJE KOREKT

Korekta za miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia datę pierwszej rejestracji pojazdu i ma wpływ na jego wartość, gdy miesiącem rejestracji jest inny miesiąc niż miesiąc maj.

Miesiąc I rejestracji dla wycenianego pojazdu to styczeń, zatem pojazd jest starszy od pojazdu bazowego o 4 miesiące, co daje korektę (-) 1 050 PLN.

Korekta za przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość.

Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 206 400 km, przebieg rzeczywisty 283 441 km, jest zatem o 77 041 km wyższy od standardowego, co daje korektę w wysokości (-) 2 410 PLN.

Korekta za rok produkcji

Korekta uwzględnia wpływ roku produkcji na wartość wycenianego pojazdu gdy rok produkcji jest wcześniejszy niż rok pierwszej rejestracji pojazdu.

Rok produkcji ustalony dla wycenianego pojazdu to 2008, co daje korektę w wysokości (-) 1 210 PLN.

Korekta za braki w wyposażeniu standardowym

Brak wskazanego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność uzasadnia obniżenie wartości pojazdu.

Dla pojazdu zostały oznaczone jako brakujące, wyszczególnione powyżej opcje wyposażenia seryjnego, co daje korektę w wysokości (-) 120 PLN.

Korekta za dodatkowe wyposażenie pojazdu

Korekta za wyposażenie dodatkowe pojazdu powoduje zwiększenie wartości pojazdu, gdy wyposażenie to jest w pełni sprawne i zdolne do spełnienia swojej funkcji.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę w wysokości (+) 310 PLN.

Korekty ze względu na czynniki obniżające wartość pojazdu

Poniższe korekty mają wpływ na spadek wartości rynkowej pojazdu:

-Korekta z tytułu koniecznych napraw pojazdu

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracający pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

-Korekta ze względu na charakter eksploatacji

Na wartość rynkową pojazdu ma wpływ używanie pojazdu w trudnych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy, samochód osobowy zarejestrowany jako ciężarowy o ograniczonej liczbie miejsc siedzących.

-Korekta z tytułu napraw powypadkowych

Naprawy powypadkowe samochodów w pierwszych latach eksploatacji powodują obniżenie wartości pojazdów w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych, a zatem stanowią podstawę do stosowania ujemnej korekty wartości.

-Korekta z tytułu badania technicznego

Brak aktualnego badania technicznego lub krótki okres ważności tego badania stanowi podstawę do zastosowania korekty ujemnej.

-Korekta za nieoryginalność cech identyfikacyjnych pojazd (VIN)

Ślady ingerencji w pole numerowe VIN daje podstawę do zastosowania korekty ujemnej.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej czynniki obniżające wartość, co daje łączną korektę w wysokości (-) 1 840 PLN.

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax

KOSZTORYS EUROTAX nr 145

wykonał(a): mgr inż. Bartosz Cichy, dnia 17.01.2020
do szkody nr: PAUC/00113/2020 z dnia 08.01.2020
nr licencji: 27989, wersja danych: 1.2020 wydrukowano dnia: 17.01.2020

DANE POJAZDU

Marka	SKODA	Nr rejestracyjny	FG67776
Model	Octavia II Kombi 08-13	Nr nadwozia	TMBGE61Z292019912
Typ	Octavia 2.0 TDI Elegance		
Kod EC	0078235	Data 1. rejestracji	19.01.2009
		Rok produkcji	2008
Przebieg ostatni		Przebieg	283441
Przebieg następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Gen
Okładzina zderzaka przedniego		WY	1,30/0,10	818,86
Pokrywa reflektora dodatkowego	L			
Pokrywa reflektora dodatkowego	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Wzmocnienie (wspornik) zderzaka		WY	1,20/0,00	578,21
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku	L	WY	0,10/0,00	24,71
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Czujnik odstępów przedni, boczny wew. [ilość: 1]	L	WY	1,00/0,00	225,62
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Czujnik odstępów przedni, boczny wew. [ilość: 1]	R	WY	1,00/0,00	225,62
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Przewody elektryczne systemu park.		WY	1,00/0,10	144,33
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Reflektor ksenonowy z kier.	L	WY	0,50/0,10	2 067,64
Sterownik reflektora ksenonowego	L			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Reflektor ksenonowy z kier.	R	WY	0,50/0,10	2 067,64
Sterownik reflektora ksenonowego	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Podnoszony spryskiwacz reflektora	L	WY	0,90/0,00	134,57
Podnoszony spryskiwacz reflektora	R	WY	0,90/0,00	134,57
Błotnik przedni	L	WY	1,90/0,70	552,19
Napis na błotniku	L			
Łącznik błotnika	L			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik przedni	R	WY	1,90/0,00	552,19
Napis na błotniku	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Wspornik przedni, dół	R	WY	0,10	19,50

Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)

Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX (netto)

000408



Wspornik błotnika przedniego	R	WY	0,10/0,00	24,71
Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX (netto)				
Nadkole wewn.	R	WY	0,40/0,00	87,09
Uwagi (material): Element z plastiku				
Nadkole wewn., przód	R	WY	0,30/0,00	42,27
Uwagi (material): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Ośłona chłodnicy		WY	0,30/0,00	113,10
Uwagi (material): Element z plastiku				
Rama chromowana		WY	0,50/0,00	218,47
Pokrywa przednia		WY	0,90/0,70	1 202,60
Rama chromowana				
Pokrywa przednia				
Hak zabezpieczający pokrywy przedniej				
Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Zawias pokrywy przedniej	L	WY	0,60/0,10	58,53
Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Zawias pokrywy przedniej	R	WY	0,60/0,10	58,53
Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Zamek pokrywy przedniej		WY	0,30/0,00	96,85
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Hak zabezpieczający pokrywy przedniej		WY	0,20/0,00	77,34
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Wzmocn.przedn.poprz.,kompletne		WY	1,60/0,30	617,23
Zamek pokrywy przedniej				
Uwagi (material): Element z plastiku				
Wzmocnienie wnętrza koła	R	WY	7,40	36,42
Błotnik przedni	R			
Łącznik błotnika	R			
Ośłona silnika				
Uwagi (material): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Airbag kierowcy		WY	0,30/0,00	1 547,32
Uwagi (material): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas przy nie użytych Airbagu				
Airbag pasażera		WY	0,50/0,00	1 996,10
Pas bezpieczeństwa przedni	L	WY	0,70	493,66
Pas bezpieczeństwa przedni	R	WY	0,70	493,66
Użyta poduszka powietrzna pasażera		WY	0,00	0,00
Obudowa silnika, góra		WY	0,20/0,00	263,35
Uwagi (material): Element z plastiku				
Pojemnik akumulatora		WY	0,40	72,78
Akumulator				
Uwagi (material): Część wykonana z tkaniny				
Pokrywa akumulatora		WY	0,10/0,00	31,22
Uwagi (material): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Filtr powietrza kompletny		WY	0,30/0,00	519,67
Uwagi (material): Element z plastiku				
Chłodnica ładowanego powietrza		WY	2,80	571,70
Kolektor ssący		WY	1,10/0,80	1 053,01
Obudowa silnika, góra				

Kosztorys nr 145 wykonany w systemie Eurotax

2/6

Nr szkody: PAUC/00113/2020

Przewód filtra powietrza				
Kanał przepustnicy				
Chłodnica		WY	2,50/1,30	903,42
Zmiana płynu chłodniczego				
Odpowietrzenie układu chłodniczego				
Uwagi dot. RBG: Czas z opróżnieniem i napełnieniem				
Tunel wentylatora część boczna	L	WY	0,40/0,10	18,86
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Tunel wentylatora część boczna	R	WY	0,40/0,10	18,86
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Korpus dmuchawy		WY	0,90/0,00	225,62
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Klimatyzacja - kondensator		WY	2,20/1,30	896,91
Wzmocnienie (wspomnik) zderzaka				
Wzmocn.przedn.poprz.,kompletne				
Przewód kondensator/kompresor				
Przewód kondensator-parownik				
Wymiana czynnika w ukt.klimatyzacji				
Uwagi dot. RBG: Czas z opróżnieniem i napełnieniem				
Deska rozdzielcza		WY	2,50	3 225,37
Nakładka pasa podszybia góra				
Airbag pasażera				
Kierownica przystosowana do Airbag				
Deska rozdzielcza				
Schówek kpl.				
Konsola środkowa				
Radio				
Nakładka konsoli środkowej przód	L			
Siedzenie 1.rząd	L			
Siedzenie 1.rząd	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Podłużnica	L	NA	2,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Podłużnica	R	NA	2,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
		Łącznie	24,50	22 510,30

Zakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k		200	K1R	1,40	490,80
Czujnik odległości, przód	L	200	K1R	0,10	0,76
Czujnik odległości, przód	R	200	K1R	0,10	0,76
Pas przedni, kpl. część górna wewnętrzna		200	II	0,50	42,72
Błotnik przedni kompletny	L	200	I	1,00	173,88
Błotnik przedni kompletny	R	200	I	1,00	173,88
Pokrywa przednia		200	I	2,00	500,76
Nadkole bez ściany czołowej	L	200	II	0,60	87,36

Nadkole bez ściany czołowej	R	200	II	0,60	87,36
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	93,84
Przygot. tworzyw (Praca dodatkowa)		200	L	0,50	32,64
Łącznie				8,90	1 684,76

000408


Podsumowanie		Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne				22 510,30
Materiał lakierniczy	80%			1 684,76
Blacharz		17,70	85,00	1 504,50
Mechanik		6,80	85,00	578,00
Lakiernik		8,90	85,00	756,50
Koszty naprawy łącznie (netto)				27 034,06
VAT (Materiał) 23%				5 564,86
VAT (Robocizna) 23%				652,98
Koszt naprawy łącznie (brutto)				33 251,90

Koszt naprawy kwota słownie: trzydzieści trzy tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden zł, groszy 90/100
W kosztorysie zastosowano rabat na części zamienne SKODA w wysokości 20%

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym			
Identyfikator	Opis części	Dostawca	Kwota
1Z0807221Q	O Okładzina zderzaka przedniego (1010800) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	818,86
1Z0807109C	O Wzmocnienie (wspornik) zderzaka (1012400) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	578,21
1Z0955109A	O Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku (1015851) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	24,71
4H0919275GRU	O Czujnik odstępu przedni, boczny wew. (1019021) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	225,62
4H0919275GRU	O Czujnik odstępu przedni, boczny wew. (1019022) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	225,62
1Z0971095C	O Przewody elektryczne systemu park. (1019250) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	144,33
1Z1941017T	O Reflektor ksenonowy z kier. (1020121) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	2 067,64
1Z1941018T	O Reflektor ksenonowy z kier. (1020122) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	2 067,64
1Z0955965B	O Podnoszony spryskiwacz reflektora (1024861) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	134,57
1Z0955966B	O Podnoszony spryskiwacz reflektora (1024862) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	134,57
1Z0821105C	O Błotnik przedni (1040001) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	552,19
1Z0821106C	O Błotnik przedni (1040002) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	552,19
1Z0821142A	O Wspornik przedni, dół (1041632) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	19,50
1Z0810680A	O Wspornik błotnika przedniego (1041802) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	24,71
1Z0809958B	O Nadkole wewn. (1047302) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	87,09
1Z0809954C	O Nadkole wewn., przód (1047402) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	42,27

1Z0853668A9B9	O Osłona chłodnicy (1050300) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	113,10
1Z0853661A739	O Rama chromowana (1053900) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	218,47
1Z0823031B	O Pokrywa przednia (1060000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	1 202,60
1Z0823301C	O Zawias pokrywy przedniej (1061801) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	58,53
1Z0823302C	O Zawias pokrywy przedniej (1061802) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	58,53
1Z0823509F	O Zamek pokrywy przedniej (1063400) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	96,85
1Z0823480H	O Hak zabezpieczający pokrywy przedniej (1064600) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	77,34
1Z0805591J	O Wzmocn.przedn.poprz.,kompletne (1070000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	617,23
1Z0809146A	O Wzmocnienie wnęki koła (1082402) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	36,42
1Z0880201AQTdz	O Airbag kierowcy (2090000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	1 547,32
1K0880204N	O Airbag pasażera (2090100) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	1 996,10
1Z0857701CHCP	O Pas bezpieczeństwa przedni (2090501) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	493,66
1Z0857702CHCP	O Pas bezpieczeństwa przedni (2090502) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	493,66
03G103925BG	O Obudowa silnika, góra (6015500) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	263,35
1K0915418H	O Pojemnik akumulatora (6040100) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	72,78
3C0915443A	O Pokrywa akumulatora (6040110) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	31,22
3C0129607AQ	O Filtr powietrza kompletny (6050000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	519,67
1K0145803S	O Chłodnica ładowanego powietrza (6066400) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	571,70
03G129713AF	O Kolektor ssący (6070000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	1 053,01
1K0121251AK	O Chłodnica (6090000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	903,42
1Z0121283B	O Tunel wentylatora część boczna (6092701) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	18,86
1Z0121284B	O Tunel wentylatora część boczna (6092702) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	18,86
1K0121205AD9B9	O Korpus dmuchawy (6098400) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	225,62
1K0820411AH	O Klimatyzacja - kondensator (6103000) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	896,91
1Z1857007EA47H	O Deska rozdzielcza (8010100) <i>Producent: SKODA</i>	SKODA	3 225,37

Nie wykonano optymalizacji

Szkoda istotna: TAK

USW - nadwozie, podwozie, rama

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierowanego

200 2-warstwowy

Wyposażenie

- Klimatyzacja automatyczna
- Światła przeciwmgielne