

Wycena Nr: 0019/2019/11

z dnia: 2019/11/11

Rzeczoznawca: inż. [REDAKTED]
Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Pankiewicza 5/7, 66-400 Gorzów Wlkp
Zadanie: Określenie wartości pojazdu uszkodzonego

PODSTAWA OPINII

- Wycenę pojazdu wykonano w oparciu o:
- Zlecenie na określenie wartości pojazdu uszkodzonego,
- Dokumenty pojazdu udostępnione przez Zleceniodawcę.
- Oględziny pojazdu w dniu 08.11.2019 r. w obecności zleceniodawcy.
- Komputerowy system wyceny wartości pojazdów "INFO-EKSPERT" ..
- Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr1/2016r. zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 r. Uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w STRTSiRD oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT wydanie Warszawa.
- Standardy rzeczoznawcze.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: 35C12 Daily HPI E3 3.5t
Wersja: 35C12D Nr rejestracyjny: FG67798 Rok prod.: 2003
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: ZCFC3581005422784

Nr INFO-EKSPERT	142-00230
Data pierwszej rejestracji	2003/02/21, (w Polsce: 2008/12/09)
Data ważności badania technicznego	2019/12/13
Data oględzin	2019/11/08
Wskazanie drogomierza	400105 km
Okres eksploatacji pojazdu (2003/02/21-2019/11/08)	201 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	biały 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1265 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opończy
Rodzaj kabiny	podwójna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	drażki skrętne / resory / 3450 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 85 kW (116 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2002.09 - 2006.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z pełną regulacją	8	Światła p/ingielne przednie
2	Fotel pasażera podwójny	9	Wspomaganie układu kierowniczego

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
3	Immobilizer	10	Wylacznik akumulatora
4	Lusterka zewnetrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	11	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Obrotomierz	12	Zawieszenie wzmacnione
6	Przygotowanie do montazu radia + 2 glosniki + antena	13	Zbiornik paliwa 70l
7	Szyby przednie regulowane elektrycznie		

WYPOSAZENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Hak holowniczy	72
2	+ Lampy żółte ostrzegawcze na bęble dachowej	74

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Kolo	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 225/70 R15C 112R VANHAWK WIN TL	4.0	74
Przednie prawe:	FIRESTONE 225/70 R15C 112R VANHAWK WIN TL	4.0	74
Tylne lewe:	FIRESTONE 225/70 R15C 112R VANHAWK WIN TL	4.0	74
Tylne prawe:	FIRESTONE 225/70 R15C 112R VANHAWK WIN TL	4.0	74

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do wyceny przedstawiono uszkodzony samochód ciężarowy, z kabiną podwójną, skrzyniowy, Iveco. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdziłem następujący stan techniczny podzespołów:

1. Kabina

Powierzchnia lakierowa z licznymi uszkodzeniami i ogniskami korozji, pokrywa komory silnika przetarta, z ubytkami powłoki lakierowej.

2. Wyposażenie

Osprzęt wewnętrzny niekompletny.

Uszkodzona tapicerka fotela pasażera (rozerwana), fotel kierowcy wyeksploatowany (pokrycie tapicerskie wytarte). Wykładziny podłogi zabrudzone wytarte.

Brak klamki wew. drzwi lewych przednich, tapicerka połamana.

Osprzęt zewnętrzny niekompletny.

Połamana obudowa lusterka zewnętrznego prawego. Lampa dachowa obrysowa prawa połamana, zderzak przedni przetarty, zderzak tylny skorodowany, zgięty.

Klamka drzwi tylnych lewych połamana.

3. Silnik z osprzętem

Rozruch silnika utrudniony, przy pomocy zew. źródła zasilania.

Praca silnika nierównomierna na wolnych obrotach, silnik nadmiernie dymi. Widoczne ślady wycieku płynów eksploatacyjnych z układu smarowania i zasilania silnika.

4. Układ napędowy

Stan techniczny elementów zespołu napędowego.

Widoczne ślady wycieku płynów eksploatacyjnych.

5. Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

Widoczne ślady zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

6. Zawieszenie tylne

Widoczne ślady zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia.

7. Rama

Na całej długości występują liczne ogniska korozji. Pole numerowe pokryte korozją. Numer VIN częściowo nieczytelny. Pęknięcia ramy lewej i prawej podłużnicy, na wskroś w tylnej części, w okolicy mocowania zawieszenia tylnego, w czterech miejscach, uszkodzenia ramy eliminują pojazd z użytkowania.

8. Nadwozie ładunkowe

Nadwozie skrzyniowe.

- burta tylna liczne wgniecenia
- burta z prawej strony wgnieciona
- podłoga popękana

9. Reszta pojazdu

Układ wydechowy pokryty korozją.

Tarcze kół pokryte korozją. Ogumienie zgodne z wytycznymi producenta.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) NETTO (198 mies.)	10 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	146 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 188 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 846 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 522 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 18 111 PLN
W tym:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0 - 480
Konieczne naprawy pojazdu	-173.4 -16 670
Stwierdzone uszkodzenia i braki	-10.0 - 961
WARTOŚĆ BRUTTO PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT	0 PLN
WARTOŚĆ MIN. BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZŁOMU	1 100 PLN

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 8 listopada 2019 roku wynosi:


1100 PLN

(słownie: jeden tysiąc sto złotych)

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0019/2019/11

z dnia: 2019/11/11

Rzeczoznawca: 
 Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
 Adres: ul. Pankiewicza 5/7, 66-400 Gorzów Wlkp
 Zadanie: Określenie wartości pojazdu uszkodzonego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: 35C12 Daily HPI E3 3.5t
 Wersja: 35C12D Nr rejestracyjny: FG67798 Rok prod.: 2003
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: ZCFC3581005422784

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO)

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2006	05	14250	14250
2005	05	12850	12850
2004	05	11600	11600
2003	05	10500	10500
2002	05	9500	9500

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) NETTO (198 mies.) **10 500 PLN**

Normatywny okres eksploatacji **198 mies.**
 DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2003/02/21**
 Rzeczywisty okres eksploatacji **201 mies.**
 KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **- 188 PLN** po korekcie: **10 312 PLN**

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2002.09 - 2006.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [PLN]
1	Hak holowniczy	1.00			2.34	0.30	72
2	Lampy żółte ostrzegawcze na belce dachowej	1.00			2.39*	0.30	74

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **146 PLN**
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **146 PLN**
146 PLN po korekcie: **10 458 PLN**

Przebieg normatywny **355 200 km**
 Przebieg rzeczywisty odczytany **400 105 km**
 KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 846 PLN** po korekcie: **9 612 PLN**

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:

	[%]	Wartość [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	- 480
Konieczne naprawy pojazdu	-	-16 670

Stwierdzone uszkodzenia i braki

KOREKTY RÓŻNE **- 18 111 PLN** po korekcie: **- 8 499 PLN**

STAN OGUMIENIA:

Osł	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia	Lewe	544	74*	4.0	Lewe	544	74*	4.0	Prawe	544	74*	4.0	Prawe	544	74*	4.0
	Tylna	Lewe	544	74*		4.0	Prawe	544		74*	4.0					

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0019/2019/11

z dnia: 2019/11/11

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 522 PLN	po korekcie:	1 100 PLN
WARTOŚĆ MIN. BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZŁOMU			1 100 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU			1 100 PLN

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0019/2019/11

z dnia:2019/11/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[D]XI-2019

Marka: IVECO

Model pojazdu: 35C12 Daily HPI

E3 3.5t

Wersja: 35C12D

Nr rejestracyjny: FG67798

Rok prod.:2003


Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t




P1220748



P1220744



P1220698




P1220705



P1220751



P1220738



P1220707




P1220726




P1220731



P1220757



P1220758




P1220723



P1220734



P1220747




P1220746




P1220755

[REDACTED]


[REDACTED]




P1220712




P1220740




P1220710



P1220709



P1220718



P1220720

[Redacted signature and text]

[Redacted text]

KOSZTORYS - NAPRAWA KONIECZNA (BIEŻĄCA)

do wyceny nr: 0019/2019/11

z dnia: 2019/11/11

Rzeczoznawca: [REDAKTOWANE]

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Pankiewicza 5/7, 66-400 Gorzów Wlkp

Zadanie: Określenie wartości pojazdu uszkodzonego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: 35C12 Daily HPI E3 3.5t
 Wersja: 35C12D Nr rejestracyjny: FG67798 Rok prod.: 2003
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: ZCFC3581005422784

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

Stawka blacharska za RBG 90.00 PLN Stawka lakiernicza za RBG 90.00 PLN

1 RBG = 10 JC

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0.30

Współczynnik urealnienia cen części 70.0 %

CZĘŚCI ZAMIENNE

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części zamiennej	NZS [%]	Wartość [PLN]
1		w	Rama nośna		14000.00
Razem:					4200.00

PRACE BLACHARSKIE - MECHANICZNE

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas pracy [JC]	Wartość [PLN]
1		n	Pokrywa komory silnika - Naprawa		
2		w	Rama nośna - Wymiana	240	2160.00
Razem:					2160.00

PRACE LAKIERNICZE

L.p.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas pracy [JC]	Material [PLN]	NZS [%]	Wartość [PLN]
1		l	Pokrywa komory silnika - Lakierowanie	40	150.00		510.00
Razem:							510.00

RAZEM NETTO: 6870.00
VAT(23%): 1580.10
RAZEM BRUTTO: 8450.10

[REDAKTOWANE]
 [REDAKTOWANE]
 [REDAKTOWANE]
 [REDAKTOWANE]

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 0019/2019/11

z dnia: 2019/11/11

Rzeczoznawca: [REDACTED]

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Pankiewicza 5/7, 66-400 Gorzów Wlkp

Zadanie: Określenie wartości pojazdu uszkodzonego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2019

Marka: IVECO

Model pojazdu: 35C12 Daily HPI E3 3.5t

Wersja: 35C12D


Nr rejestracyjny: FG67798

Rok prod.: 2003

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZCFC3581005422784

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY



Wycenę sporządził:

[REDACTED]

pieczęć

Dnia r.

[Handwritten Signature]

Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzam, że uszkodzenia ramy pojazdu zagrażają bezpieczeństwu ruchu, pojazd nie może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Kwalifikuje się do złomowania z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego, koszt przywrócenia pojazdu do stanu technicznego sprawnego przewyższa wartość pojazdu.


Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI- 2019' zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
2. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
3. Nie weryfikowano prawdziwości danych pojazdu, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
4. Nie badano tytułu użytkownika ani własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Wycenę sporządził:



pieczęć



Dnia r.

